



Вентилятор. Подключение манометра

1 | Манометр 611.02.080 WIKA ДСТУ EN837-3_2004

2 | Трубка 3С 6,3x2,0 ГОСТ 5498-78 СУПА 02.004-01

3 | Вентилятор 509.046.7710-01-Т

4 | Манометр 509.046.9090