



Валы подъема сошников сеялки АСТРА 3,6В:СЗ-3,6А

- 1 | Вал подъема СЗГ 00.3010-01
- 2 | Болт М12-6gx35.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 3 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 4 | Вкладыш ОЗШ 00.209
- 5 | Опора ОЗШ 02.530-02
- 6 | Масленка 1.2.Цбхр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74
- 7 | Планка СЗП 00.452
- 8 | Вкладыш СЗГ 00.114
- 9 | Накладка СЗГ 00.582А
- 10 | Вал СЗГ 00.1900
- 11 | Вал подъема СЗГ 00.3020
- 12 | Кривошип ОЗШ 00.211
- 13 | Штырь СЗГ 00.621
- 14 | Пружина 552.6.030
- 15 | Колпачок СЗА 00.409

- 16 | Тяга СЗГ 00.500
- 17 | Шплинт 5x28.019 ГОСТ 397-79
- 18 | Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79
- 19 | Штырь С 4.601
- 20 | Рычаг СЗГ 00.870
- 21 | Штырь С 4.602-03
- 22 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 23 | Кулиса СЗГ 00.205
- 24 | Штырь С 4.605
- 25 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 26 | Болт СЕТ 00.621