



### Валы подъема сошников сеялки СЗ-3

- 1 | Брус сошников СЗН 00.680
- 2 | Брус сошников СЗН 00.680-01
- 3 | Штифт А.6x70.60С2 DIN 1481(ГОСТ 14229-93)
- 4 | Вкладыш ОЗШ 00.209
- 5 | Опора ОЗШ 00.3070
- 6 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 7 | Болт М12-6gx30.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 8 | Кольцо 25x1,2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 9 | Осъ СЗН 00.609-01
- 10 | Гайка М20-6Н.04.019 DIN 439 (ДСТУ ГОСТ 5916:2008)
- 11 | Тяга СЗН 00.290
- 12 | Осъ СЗН 00.609
- 13 | Вилка СЗН 00.250

- 14 | Штифт А.5х40.60С2 DIN 1481 (ГОСТ 14229-93)
- 15 | Гайка М30-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 16 | Винт СЗН 00.665
- 17 | Шайба С.24.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 18 | Гайка М24х2-6Н.6.019 DIN935 (ДСТУ ГОСТ 5918:2008)
- 19 | Гайка СЗН 00.613
- 20 | Кольцо 50х2 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)