




### Общее устройство культиватора ПОЛЯРИС 8,5 (-01) (продолжение)

- 1 | Шток в сборе КШУ 27.000-01К
- 2 | Колпачок КШУ 29.000-01
- 3 | Планка 80.00.449
- 4 | Ось 80.00.613
- 5 | Ось 80.00.614
- 6 | Ось 80.00.616К
- 7 | Ось 80.00.619
- 8 | Пружина 80.00.623
- 9 | Планка КШУ 00.501К
- 10 | Ось КШУ 00.605К
- 11 | Ось КШУ 00.606К

- 12 | Шпренгель КШУ 00.609-01К
- 13 | Винт регулировочный КШУ 00.613К
- 14 | Ось КШУ 00.614К
- 15 | Шплинт пружинный С 54.602
- 16 | Шплинт пружинный С 54.602-02
- 17 | Шайба С 80.402-10
- 18 | Шайба С 80.404-05
- 19 | Шайба С 80.407-07
- 20 | Планка СКПШ 00.5085
- 21 | Кронштейн 509.046.4554
- 22 | Болт М16-6gx125.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 23 | Болт М20-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 24 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 25 | Гайка М20-6Н.04.019 DIN 439 (ДСТУ ГОСТ 5916:2008)
- 26 | Гайка М20-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 27 | Гайка М42-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 28 | Кольцо 40x1,75 DIN 471 (ДСТУ ГОСТ 13942:2008)
- 29 | Шайба С.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 30 | Шайба С.30.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 31 | Шплинт 4x22.019 ГОСТ 397-79
- 32 | Шплинт 6,3x45.019 ГОСТ 397-79
- 33 | Шплинт 8x63.019 ГОСТ 397-79
- 34 | Гидроцилиндр МС 100/50x200-4.44 (515) 02 ТУ У 29.3.35432630-002:2010