



Вентилятор 509.046.9560. Верхний вал

- 1 | Ремень 18К 1400 ТУ 38.105 762-89
- 2 | Винт 509.046.2100
- 3 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 4 | Шайба 12x4.01.10.019 ГОСТ 6958-78
- 5 | Стойка 509.046.7720
- 6 | Корпус 509.046.7740
- 7 | Кольцо W 72 PN-81_М-8511
- 8 | Подшипник NSK 6207 DDU
- 9 | Кольцо Z 35 PN-81_М-8511 В35_ГОСТ 13942-86 DIN 471
- 10 | Боковина 509.046.7730-01
- 11 | Вал 509.046.6508
- 12 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

- 13 | Чека СУПА 00.425
- 14 | Ротор 509.046.5330-Т
- 15 | Кожух 509.046.540-01
- 16 | Боковина 509.046.4915-01
- 17 | Раструб 509.046.3850-01
- 18 | Скоба 2М10х73х115/30.5.56.Ц9хр ГСТ 23.2.10-81
- 19 | Кронштейн 509.046.4554
- 20 | Болт М16-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 21 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 22 | Шайба С.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 23 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 24 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)