



### Вентилятор 509.046.7710 (-01,-02,-03). Верхний вал

- 1 | Ремень 18К 1400 ТУ 38.105 762-89
- 2 | Винт 509.046.2100
- 3 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 4 | Стойка 509.046.7720
- 5 | Корпус 509.046.7740
- 6 | Кольцо 72x2,5 DIN 472 (ДСТУ ГОСТ 13943:2008)
- 7 | Подшипник NSK 6207 DDU
- 8 | Кольцо Z 35 PN-81\_M-8511 B35\_ГОСТ 13942-86 DIN 471
- 9 | Боковина 509.046.7730
- 10 | Вал 509.046.6508
- 11 | Болт М8-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)

- 12 | Чека СУПА 00.425
- 13 | Ротор 509.046.5330-Т
- 14 | Кожух 509.046.540-01
- 15 | Болт М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 16 | Боковина СУПК 00.415
- 17 | Прокладка СУПА 00.019
- 18 | Раструб 509.046.3850
- 19 | Ротор 509.046.6430
- 20 | Раструб СУС 12.3110-01
- 21 | Раструб СУС 12.3110
- 22 | Раструб СУС 12.5530
- 23 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)