



Валы зернотукового ящика СЗМ 00.500

- 1 | Вал СЗМ 00.632
- 2 | Штифт А.4х24.60С2 ГОСТ 14229-93
- 3 | Вал СЗМ 00.626
- 4 | Опора ОЗШ 01.010
- 5 | Вал СЗМ 00.633
- 6 | Вал СЗМ 00.627
- 7 | Опора ОЗШ 01.010-01
- 8 | Штифт А.5х30.60С2 DIN 1481 (ГОСТ 14229-93)
- 9 | Штифт А.5х80.60С2 DIN 1481(14229-93)
- 10 | Вал СЗМ 00.629
- 11 | Вал СЗМ 00.649
- 12 | Вал СЗМ 00.628
- 13 | Блок ОЗШ 01.680
- 14 | Винт М10х25 45Н.019 DIN 916 ГОСТ 28964-91

- 15 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)
- 16 | Втулка СЗМ 00.625
- 17 | Пружина Н 040.07.618
- 18 | Рычаг СЗТ 01.409
- 19 | Шплинт 4х71.019 ГОСТ 397-79
- 20 | Болт М8х20.88.019 DIN 603
- 21 | Ручка СЗМ 00.570
- 22 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 23 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 24 | Звездочка СЗП 00.620
- 25 | Болт М10-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 26 | Корпус СЗМ 00.630
- 27 | Кронштейн ОЗШ 01.472
- 28 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 29 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 30 | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 31 | Гайка М6-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ГОСТ 7042:2009)
- 32 | Рычаг СЗМ 00.560
- 33 | Сектор ОЗШ 04.412
- 34 | Болт М6-6gx20.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)