




Общее устройство культиватора ПОЛЯРИС 4 (-01) (продолжение)

- 1 | Кронштейн 80.00.430
- 2 | Шток в сборе КШУ 27.000-01К
- 3 | Колпачок КШУ 29.000-01
- 4 | Обжимка верхняя КШУ 44.000К
- 5 | Обжимка нижняя КШУ 45.000К
- 6 | Обжимка 80.00.101
- 7 | Обжимка 80.00.102
- 8 | Ось 80.00.616К
- 9 | Ось 80.00.619
- 10 | Пружина 80.00.623
- 11 | Винт регулировочный КШУ 00.613К

- 12 | Ось КШУ 00.614К
- 13 | Шплинт пружинный С 54.602
- 14 | Шплинт пружинный С 54.602-02
- 15 | Шайба С 80.404-05
- 16 | Планка СКПШ 00.5085
- 17 | Болт М16-6gx190.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 18 | Болт М20-6gx140.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 19 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 20 | Гайка М20-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 21 | Гайка М42-6Н.6.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915:2008)
- 22 | Шайба С.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 23 | Шплинт 4х22.019 ГОСТ 397-79
- 24 | Шплинт 6,3х45.019 ГОСТ 397-79
- 25 | Гидроцилиндр МС 100/50х200-4.44 (515) 02 ТУ У 29.3.35432630-002:2010
- 26 | Масленка 1.2.Ц6хр с желтым колпачком ГОСТ 19853-74