



Секция 509.046.7400-Т

- 1 | Аппарат высевающий 509.046.7390-03
- 2 | Поводок 509.046.5920
- 3 | Пружина 552.7.005
- 4 | Кронштейн 509.046.5910
- 5 | Винт 509.046.6414
- 6 | Пружина 509.046.6473
- 7 | Зацеп 509.046.6413
- 8 | Болт М16-6gx160.88.019 DIN 603 (ДСТУ ГОСТ 7802:2008)
- 9 | Шайба С.16.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 10 | Корпус 509.046.5990-Т
- 11 | Поводок 509.046.7320
- 12 | Натяжник 509.046.7540
- 13 | Сошник 509.046.4330
- 14 | Натяжник 509.046.7350
- 15 | Загоргач 509.046.10480
- 16 | Загоргач 509.046.10480-01

- 17 | Щиток секции 509.046.7400
- 18 | Поводок 509.046.5450-Т
- 19 | Тяга СУПА 00.1410
- 20 | Шлейф СУПА 00.1430
- 21 | Кагок 509.046.5030
- 22 | Гайка М16-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 23 | Звёздочка 509.046.7310-01
- 24 | Втулка 509.046.8121
- 25 | Звездочка СУПА 00.4024-01
- 26 | Втулка 509.046.6481
- 27 | Вал 509.046.6484
- 28 | Штифт с чекой 4,5x32.019 DIN11023
- 29 | Втулка 509.046.6096
- 30 | Втулка 509.046.033
- 31 | Фиксатор 509.046.5940
- 32 | Эксцентрик 509.046.123
- 33 | Шагун 509.046.4247А
- 34 | Звездочка СУПА 00.4024-06
- 35 | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 36 | Вал 509.046.6483
- 37 | Шплинт пружинный Н 126.13.623
- 38 | Винт регулировочный 509.046.4720
- 39 | Ручка 509.046.5950
- 40 | Корпус 509.046.3010-03
- 41 | Ось ОГК 00.601
- 42 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 43 | Шплинт 3,2x20.019 ГОСТ 397-79
- 44 | Пружина 552.7.031
- 45 | Гайка 509.046.6416
- 46 | Ось 509.046.6335
- 47 | Болт М12-6gx40.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 48 | Гайка М12-6Н.8.019 DIN 980 (ДСТУ ISO 7042:2009)
- 49 | Втулка 509.046.6409
- 50 | Болт М12-6gx160.88.019 DIN 931 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)