



Ящик травяной СЗТА 00.040 со щитками

- 1 | Ящик левый травяной СЕТ 00.160-01
- 2 | Ящик средний СЕТ 00.160
- 3 | Шплинт 6,3x56.019 ГОСТ 397-79
- 4 | Ящик правый травяной СЗТА 00.220
- 5 | Щиток СЗТА 00.416
- 6 | Связь СЕТ 00.220
- 7 | Шплинт 6,3x100.019 ГОСТ 397-79
- 8 | Муфта СЕТ 00.218
- 9 | Гайка М10-6Н.8.019 DIN 934 (ДСТУ ГОСТ 5915-2008)
- 10 | Накладка СЗГ 00.533
- 11 | Болт М10-6gx25.88.019 DIN 933 (ДСТУ ГОСТ 7798:2008)
- 12 | Щиток СЗТА 00.415
- 13 | Гайка М8-6Н.6.019 DIN 315 (ДСТУ ГОСТ 3032:2008)
- 14 | Шайба 8 65Г 019 ГОСТ 6402-70
- 15 | Шайба С.8.01.10.019 ГОСТ 11371-78
- 16 | Связь СЗТА 00.110
- 17 | Валы ворошилок травяного ящика СЗТ-5,4