



### **Ящик зернотуковой СЗМ 01.500**

- 1 | Ящик зернотуковый СЗМ 01.490
- 2 | Опора ОЗШ 01.010
- 3 | Ножка СЗМ 00.4013
- 4 | Ножка СЗМ 00.4013-03
- 5 | Крыша СЗМ 01.470
- 6 | Ножка СЗМ 00.930
- 7 | Ножка СЗМ 00.4014
- 8 | Зернотуковый аппарат в сборе